

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 2 улица Яхромская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-56
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 1, 4, 11, 33, 34, 28, 47

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.

Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 к.3 Карельский бульвар с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-36
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 26, 13, 20, 2, 4, 6, 8

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 к.4 Карельский бульвар с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-48
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 35, 39, 47, 50, 18, 7, 6;

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 4 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-40
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 4, 12, 16, 13, 18, 24

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.



Акт зарегистрирован «03» 03 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 улица Лобненская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-66
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) -----
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 57, 62, 66, 64, 33, 20, 19, 7

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.


Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**


Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

  
Голубин Д.И.

Чистильщик





Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «28» 03 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-100
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах № 4; 7; 19; 22; 23; 31; 33; 42; 46; 52; 54; 65; 70

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах ----- не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.

Макаров И.И.



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 к.1 ул.Долгопрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 2, 16, 24, 22, 27, 28, 31

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 к.2 ул.Долгопрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) -----
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 45; 52; 57; 47; 21; 32; 36; 11; 16; 17

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 улица Лобненская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) -----
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 2, 7, 11, 15, 44, 51, 57, 59

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «27» 03 2023г.



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет \_\_\_\_\_ 120x120 мм \_\_\_\_\_
4. Дымоходы выполнены из \_\_\_\_\_ красного кирпича \_\_\_\_\_
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир** (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 7, 28, 41, 46, 52, 51, 69

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован « 28 » 03 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 к.1 ул.Долгопрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 4, 8, 7, 14, 18, 23

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



## АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 к.2 ул.Долгопрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

### ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 2, 6, 12, 21, 28, 45, 47

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «19» 01 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9А улица Лобненская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 9, 10, 24, 28, 41, 48, 72

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «03» 04 2023г.



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ. ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 3, 8, 12, 22, 25, 47, 52, 163

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.


Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

  
Голубин Д.И.





Акт зарегистрирован «21» 03 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 14/5 улица Яхромская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-65
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 1, 12, 21, 24, 32, 55, 54, 57

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_


не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.  
  
Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «12» 04 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 26 улица Клязьминская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-48
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЬ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир** (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 36, 38, 42, 17, 25, 27, 1, 6, 12

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**


Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.

Макаров И.И.





АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 28 улица Клязьминская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир** (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 5, 16, 17, 23, 26, 36, 40, 39, 46, 49, 57, 53

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 30 к.3 улица Клязьминская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электрлюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-48
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверж крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 11, 18, 22, 29, 33, 39

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.




Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

  
Голубин Д.И.  
  
Макаров И.И.  


АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 111 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-57
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. **Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 21, 22, 39, 38, 47, 49, 46;

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик





Голубин Д.И.

Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 113 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-56
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет \_\_\_\_\_ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из \_\_\_\_\_ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир** (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 3, 1, 7, 12, 18, 21, 28, 26

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

\* Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 115 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-59
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 45, 28, 29, 19, 12, 9, 5, 15

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 117 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электрорюксы, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-30
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 1, 3, 6, 12, 11, 16, 22,

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_ не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

## АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 119 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

### ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-45
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 31, 37, 38, 20, 27, 3, 15

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

### ПОДПИСИ:

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.



Акт зарегистрирован «15» 02 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 121 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-30
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 17; 19; 24; 30; 3; 7; 12; 8

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.





## АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 123 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

### ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-36
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 4, 18, 19, 25, 29, 36

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**



Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

### ПОДПИСИ:

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

  
Голубин Д.И.  
  
Макаров И.И.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №125 к.1 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-50
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 15, 26, 27, 35, 43

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**


Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик



Голубин Д.И.

Макаров И.И.

## АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 125 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

### ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-29
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) -----
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 7, 6, 8, 11, 14, 27, 26

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

### ПОДПИСИ:

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «28» 02 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 127 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электрорюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-40
  2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
  3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
  4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
  5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
  6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
  7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
  8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
  9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
  10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
  11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
  12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
  13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
  14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
  15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
  16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 1, 13, 14, 16, 15, 35, 36  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.  
Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_  
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**


Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 129 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-27
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_

16. **Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 22; 23; 28; 15; 17; 16; 2; 10; 11

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.

Макаров И.И.



Акт зарегистрирован «04» 03 2023г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 143 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-30
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № -----
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) -----
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) -----
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) -----
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) -----
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) -----
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № -----
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ**. Результат: **Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) -----
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир** (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах  
№ 10

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах -----

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Голубин Д.И.

Чистильщик

Макаров И.И.



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» мастер участка №7 Голубин Д.И., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 151 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электрорюкс, бош

**ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-54
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. **Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения указать) \_\_\_\_\_
7. **Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ**, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) \_\_\_\_\_
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) \_\_\_\_\_
9. **Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора** (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) \_\_\_\_\_
10. **Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания** (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) \_\_\_\_\_
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № \_\_\_\_\_
12. **Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.**
13. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно**
14. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).
15. **Оголовки на крыше в исправном состоянии** (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) \_\_\_\_\_
16. **Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир** (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 4; 6; 10; 27; 37; 45; 48; 50; 51

**отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.**

Дымоходы от газовых приборов в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

**ПОДПИСИ:**

Представитель  
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Мастер участка

Чистильщик

Голубин Д.И.

Макаров И.И.